



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(Управление надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
по городу Челябинску)**

ул. Тагильская, 24 А, г. Челябинск, 454084,  
Телефон: 791-29-64, 791-75-11 (код 351)

04.07.2022 № ИВ-229-18777

На № В-229-15628 от 28.06.2022

Директору  
МБОУ «СОШ № 32 г. Челябинска»  
Петряевой Н.А.

ул. Новороссийская, д. 27,  
г. Челябинск, 454139

О направлении решения

Уважаемая Надежда Александровна!

В порядке требований статьей 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» направляем принятое решение по вопросам связанных с исполнением ранее выданного предписания.

Приложения: на 5 л. в 1 экз.

Главный государственный инспектора  
г. Челябинска по пожарному надзору

А.В. Огороков



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 41D04D2A061055F69721AD5798A6B49B3FBA  
Владелец: Огороков Андрей Валерьевич  
Действителен с 12.07.2021 по 12.10.2022

Шевченко Роман Сергеевич  
8-912-323-42-17



**Решение принятое по результатам рассмотрения вопросов связанных с исполнением ранее выданного предписания.**

Я, государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Шевченко Р.С. рассмотрев отчет об исполнении пунктов предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 188/1/1 от 29.03.2021 (далее по тексту — Предписание), выданного юридическому лицу Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 32 г. Челябинска» (далее по тексту — МБОУ «СОШ № 32 г. Челябинска»), расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 27, в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

**УСТАНОВИЛ**

предписание выдано по результатам планового мероприятия по контролю (надзору), проведенному на основании решения № 188 от 11.02.2021, с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Срок исполнения рассматриваемого Предписания установлен до 01.03.2022.

Рассмотрев представленные материалы и документы, поступившие в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области об устранении пунктов Предписания, а именно:

1. На объекте отсутствует техническая документация на систему противопожарной защиты (рабочий проект на систему автоматической пожарной сигнализации) — предоставлена копия рабочей документации на системы противопожарной защиты на 57 листах;
- 2 Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта — предоставлена копия письма направленное в адрес начальника ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области» полковнику внутренней службы В.В. Желтышеву, копия письма направленное в адрес директора МБОУ «СОШ № 32 г. Челябинска» от начальника 3 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Челябинской области, копия акта апробирования АУПС от 30.03.2021г. на 3 листах;
3. На объекте защиты не предусмотрен регламент утверждённый руководителем. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем — предоставлена копия регламента технического обслуживания систем противопожарной защиты на 2 листах;
4. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (внутренний противопожарный водопровод), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем — предоставлены копии актов испытания оборудования от 01.03.2021, перемотки пожарных рукавов от 01.03.2021г., протокола испытания пожарных кранов от 01.03.2021г., протокола испытания ВПВ на водоотдачу от 01.03.2021г., акта испытания ВПВ на работоспособность от 01.03.2021г. на 6 листах;



5. Руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного - фотографии наличия УФМС «Шанс», копии паспортов на изделие и сертификата соответствия на 4 листах;
6. Из логопедического кабинета (помещение № 19 по тех. паспорту первого этажа) высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 м, фактически 1,74 м. — предоставлена фотография на 1 листе;
7. При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними должно быть не менее 50 мм, фактически расстояние между приборами Гранит 35 мм, между приборами Рокот 45 мм — предоставлены копия письма, фотография на 1 листе;
8. На путях эвакуации в коридоре первого этажа допускается установка перегородки с дверью (не предусмотренная по проекту здания, помещение № 13 по техническому паспорту первого этажа) — предоставлена копия отчета по определению расчетных величин индивидуального пожарного риска на 58 листах;
9. Перед дверью эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу (помещение № 13 по техническому паспорту первого этажа) установлена дополнительная дверь в виде решетки, створки которой открываются не по направлению выхода из здания (на выходе две двери, одна открывается внутрь, другая наружу) — предоставлена фотография на 1 листе;
10. На 2 этаже здания в учебном классе № 5 (помещении № 16 по техническому паспорту) для отделки стен применены материалы (панели) с неопределенными свойствами пожарной опасности. Документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены) — предоставлена фотография на 1 листе;
11. Из учебного класса № 14 (помещение № 21 по тех. паспорту второго этажа) ширина двери эвакуационного выхода составляет в свету 0,68 м (при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м) — предоставлена фотография на 1 листе;
12. Из учебного класса № 15 (помещение № 8 по тех. паспорту второго этажа) ширина двери эвакуационного выхода составляет в свету 0,68 м (при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м) — предоставлена фотография на 1 листе;
13. Из учебного класса № 16 (помещение № 2 по тех. паспорту второго этажа) ширина двери эвакуационного выхода составляет в свету 0,68 м (при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м) — предоставлена фотография на 1 листе;
14. Из учебного класса № 17 (помещение № 3 по тех. паспорту второго этажа) ширина двери эвакуационного выхода составляет в свету 0,68 м (при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м) — предоставлена фотография на 1 листе;
15. Из учебного класса № 18 (помещение № 4 по тех. паспорту второго этажа) ширина двери эвакуационного выхода составляет в свету 0,68 м (при требуемой



ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м) — предоставлена фотография на 1 листе;

16. Из учебного класса № 28 (помещение № 2 по тех. паспорту третьего этажа) ширина двери эвакуационного выхода составляет в свету 0,68 м (при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м) — предоставлена фотография на 1 листе;

17. Из учебного класса № 29 (помещение № 3 по тех. паспорту третьего этажа) ширина двери эвакуационного выхода составляет в свету 0,68 м (при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м) — предоставлена фотография на 1 листе;

18. Из учебного класса № 30 (помещение № 4 по тех. паспорту третьего этажа) ширина двери эвакуационного выхода составляет в свету 0,68 м (при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м) — предоставлена фотография на 1 листе;

19. Из учебного класса № 31 (помещение № 9 по тех. паспорту третьего этажа) ширина двери эвакуационного выхода составляет в свету 0,68 м (при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м) — предоставлена фотография на 1 листе;

20. В учебном классе № 28 (помещение № 2 по тех. паспорту третьего этажа) для отделки стен применены материалы (панели) с неопределенными свойствами пожарной опасности. Документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены — предоставлена фотография на 1 листе;

21. В учебном классе № 29 (помещение № 3 по тех. паспорту третьего этажа) для отделки стен применены материалы (панели) с неопределенными свойствами пожарной опасности. Документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены — предоставлена фотография на 1 листе;

22. В учебном классе № 30 (помещение № 4 по тех. паспорту третьего этажа) для отделки стен применены материалы (панели) с неопределенными свойствами пожарной опасности. Документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены — предоставлена фотография на 1 листе;

23. В учебном классе № 31 (помещение № 9 по тех. паспорту третьего этажа) для отделки стен применены материалы (панели) с неопределенными свойствами пожарной опасности. Документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены — предоставлена фотография на 1 листе;

24. В учебном классе № 22 для отделки стен применены материалы (панели) с неопределенными свойствами пожарной опасности. Документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены — предоставлена фотография на 1 листе;

25. В учебном классе № 23 для отделки стен применены материалы (панели) с неопределенными свойствами пожарной опасности. Документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий



образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены — предоставлена фотография на 1 листе;

26. В актовом зале кресла и стулья, а также звенья из них, не прикреплены к полу — предоставлена фотография на 1 листе;

27. Из учебного класса - помещение № 17 по тех. паспорту четвертого этажа ширина двери эвакуационного выхода составляет в свету 0,68 м (при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м) — предоставлена фотография на 1 листе;

28. Из учебного класса - помещение № 18 по тех. паспорту четвертого этажа - ширина двери эвакуационного выхода составляет в свету 0,68 м (при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м) — предоставлена фотография на 1 листе;

29. Из учебного класса № 32 (помещение № 2 по тех. паспорту четвертого этажа) ширина двери эвакуационного выхода составляет в свету 0,68 м (при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м) — предоставлена фотография на 1 листе;

30. Из учебного класса № 33 (помещение № 3 по тех. паспорту четвертого этажа) ширина двери эвакуационного выхода составляет в свету 0,68 м (при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м) — предоставлена фотография на 1 листе;

31. Из учебного класса № 34 (помещение № 4 по тех. паспорту четвертого этажа) ширина двери эвакуационного выхода составляет в свету 0,68 м (при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м) — предоставлена фотография на 1 листе;

32. В учебном классе № 33 (помещении № 3 по техническому паспорту четвертого этажа) для отделки стен применены материалы (панели) с неопределенными свойствами пожарной опасности. Документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены — предоставлена фотография на 1 листе;

33. В учебном классе 31 (помещении № 9 по техническому паспорту второго этажа) для отделки потолка применены материалы (потолочная пенопластовая плитка) с неопределенными свойствами пожарной опасности. Документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены — предоставлена фотография на 1 листе;

34. В учебном классе № 17 (помещении № 3 по техническому паспорту второго этажа) для отделки потолка применены материалы (потолочная пенопластовая плитка) с неопределенными свойствами пожарной опасности. Документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены — предоставлена фотография на 1 листе;

35. В учебном классе № 31 (помещении № 9 по техническому паспорту третьего этажа) для отделки потолка применены материалы (потолочная пенопластовая плитка) с неопределенными свойствами пожарной опасности. Документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности



нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены — предоставлена фотография на 1 листе;

36. В учебном классе № 29 (помещении № 18 по техническому паспорту третьего этажа) для отделки потолка применены материалы (потолочная пенопластовая плитка) с неопределенными свойствами пожарной опасности. Документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены — предоставлена фотография на 1 листе;

37. В учебном классе № 25 (помещении № 3 по техническому паспорту третьего этажа) для отделки потолка применены материалы (потолочная пенопластовая плитка) с неопределенными свойствами пожарной опасности. Документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены — предоставлена фотография на 1 листе.

Оценив поступившую информацию, в порядке требований, установленных статьей 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» пришел к выводу о достаточности представленных документов и сведений, доказывающих исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 188/1/1 от 29.03.2021.

Настоящее решение изготовлено в двух экземплярах, один из которых — для направления в адрес МБОУ «СОШ № 32 г. Челябинска, второй экземпляр решения — для приобщения в контрольно - наблюдательное дело.

Государственный инспектора  
города Челябинска  
по пожарному надзору



Р.С. Шевченко